

Halsnæs Kommune Badevandsanalyser 2026

Dato	26-maj-26			02-jun-26			10-jun-26			22-jun-26			01-07-2026		
	Temp.	E. Coli	Entero	Temp.	E. Coli	Entero	temp.	E. Coli	Entero	Temp.	E. Coli	Entero	Temp.	E. Coli	Entero
118 - St. Havelse Strandvej	22,0	<10	<1				20,6	30	1				23,7	<10	<1
186 - Lille Kregme, Gærdesangervej	21,0	<10	<1				21,3	<10	<1				25,6	20	3
188 - Hvide Klint	21,2	<10	<1				21,1	40	<1				26,3	<10	1
191 - Byåsgårds campingplads	18,0	<10	<1				19,7	50	25				27,9	40	1
195 - Sølager ved campingplads	18,1	<10	<1				18,5	<10	4				25,7	10	3
196 - Lynæs Havbad	16,4	<10	<1				17,8	<10	<1				25,5	10	3
197 - Lynæs Campingplads	18,0	80	15				18,3	<10	3				24,6	20	3
201 - Skansevej (Trekanten)	16,8	<10	<1	17,1	<10	<1	18,5	<10	<1	19,2	10	1	25,3	<10	3
204 - Strand ved Gråstenvej	16,2	10	3	16,9	<10	<1	19,1	<10	5	18,5	10	2	24,9	120	20
206 - Strand ved Nødebovejen 156	16,5	<10	1				19,0	<10	7				23,5	<10	4
208 - Hald Strand, Klintevej (ml.27 og 29)	16,0	<10	<1				17,5	<10	<1				23	40	<1
210 - Hyllingebjerg	16,2	<10	<1				18,3	<10	5				22,1	40	1
212 - Liseleje, offentlig badestrand	16,7	<10	5	17,1	<10	<1	18,0	40	2	18,8	90	<1	21,7	10	1
213 - St. Karlsmindevej	18,7	10	<1				19,6	<10	2				25,7	<10	<1
214 - Lille Kulgab	16,5	10	1				18,2	<10	<1				21,7	<10	<1
xxx - Frederiksværk Fjordbad	19,1	<10	<1				19,1	40	10				24,9	<10	<1
Målingerne angiver antallet af bakterier pr. 100 ml badevand.	E. Coli <250 Enterokokker <100			E. Coli >250 <1000 Enterokokker >100 <400			E. Coli >1000 Enterokokker >400								
	Godt badevand			Må forekomme enkelte gange i sæsonen			Tegn på forurening								
	Good bathing water			Is allowed few times during the season			Indicate possible pollution								
	Gutes badewasser			Es gibt vereinzelt in der Saison			Zeichen der Verunreinigung								