

Halsnæs Kommune Badevandsanalyse 2026

Dato	26-maj-26			02-jun-26			10-jun-26			22-jun-26			01-jul-26		
	Temp.	E. Coli	Entero	Temp.	E. Coli	Entero	temp.	E. Coli	Entero	Temp.	E. Coli	Entero	Temp.	E. Coli	Entero
118 - St. Havelse Strandvej	22,0	<10	<1				20,6	30	1				23,7	<10	<1
186 - Lille Kregme, Gærdesangervej	21,0	<10	<1				21,3	<10	<1				25,6	20	3
188 - Hvide Klint	21,2	<10	<1				21,1	40	<1				26,3	<10	1
191 - Byåsgårds campingplads	18,0	<10	<1				19,7	50	25				27,9	40	1
195 - Sølager ved campingplads	18,1	<10	<1				18,5	<10	4				25,7	10	3
196 - Lynæs Havbad	16,4	<10	<1				17,8	<10	<1				25,5	10	3
197 - Lynæs Campingplads	18,0	80	15				18,3	<10	3				24,6	20	3
201 - Skansevej (Trekanten)	16,8	<10	<1	17,1	<10	<1	18,5	<10	<1	19,2	10	1	25,3	<10	3
204 - Strand ved Gråstenvej	16,2	10	3	16,9	<10	<1	19,1	<10	5	18,5	10	2	24,9	120	20
206 - Strand ved Nødebovejen 156	16,5	<10	1				19,0	<10	7				23,5	<10	4
208 - Hald Strand, Klintevej (ml.27 og 29)	16,0	<10	<1				17,5	<10	<1				23	40	<1
210 - Hyllingebjerg	16,2	<10	<1				18,3	<10	5				22,1	40	1
212 - Liseleje, offentlig badestrand	16,7	<10	5	17,1	<10	<1	18,0	40	2	18,8	90	<1	21,7	10	1
213 - St. Karlsmіндеvej	18,7	10	<1				19,6	<10	2				25,7	<10	<1
214 - Lille Kulgab	16,5	10	1				18,2	<10	<1				21,7	<10	<1
xxx - Frederiksværk Fjordbad	19,1	<10	<1				19,1	40	10				24,9	<10	<1
Målingerne angiver antallet af bakterier pr. 100 ml badevand.	E. Coli	<250		E. Coli	>250		<1000			E. Coli	>1000				
	Enterokokker	<100		Enterokokker	>100		<400			Enterokokker	>400				
	Godt badevand				Må forekomme enkelte gange i sæsonen						Tegn på forurening				
	Good bathing water				Is allowed few times during the season						Indicate possible pollution				
	Gutes badewasser				Es gibt vereinzelt in der Saison						Zeichen der Verunreinigung				

Dato	13-jul-26			24-jul-26			29-jul-26			05-aug-26			18-08-2026		
	Temp.	E. Coli	Entero	Temp.	E. Coli	Entero	temp.	E. Coli	Entero	Temp.	E. Coli	Entero	Temp.	E. Coli	Entero
118 - St. Havelse Strandvej				20,2	<10	16							19,6	100	1
186 - Lille Kregme, Gærdesangervej				19,7	60	40							18	<10	5
188 - Hvide Klint				20,1	60	4							19,1	<10	<1
191 - Byåsgårds campingplads				20,9	220	40							16,3	30	3
195 - Sølager ved campingplads				19,7	<10	16							17,5	<10	2
196 - Lynæs Havbad				19,5	7	<10							16,8	<10	1
197 - Lynæs Campingplads				19,7	30	6							16,1	30	14
201 - Skansevej (Trekanten)	19,8	40,0	<1	18,9	<10	7	20,6	<10	1	20,5	20	8	17,4	10	<1
204 - Strand ved Gråstenvej	20,0	10,0	2,0	20,1	<10	1	20,6	<10	6	20,7	<10	1	17,3	30	8
206 - Strand ved Nødebovejen 156				19,7	<10	8							17,3	<10	1
208 - Hald Strand, Klintevej (ml.27 og 29)				19,5	<10	1							17,2	<10	<1
210 - Hyllingebjerg				20,2	<10	4							18,2	<10	2
212 - Liseleje, offentlig badestrand	20,3	40,0	1,0	20,3	<10	2	19,7	10	1	21,0	10	3	17	<10	<1
213 - St. Karlsmіндеvej				20,3	<10	13							16,9	10	10
214 - Lille Kulgab							19,5	<10	<1				16,9	<10	1
xxx - Frederiksværk Fjordbad				19,6	10,0	7							18,8	<10	<1
Målingerne angiver antallet af bakterier pr. 100 ml badevand.	E. Coli <250			E. Coli >250			<1000			E. Coli >1000			>1000		
	Enterokokker <100			Enterokokker >100			<400			Enterokokker >400			>400		
	Godt badevand			Må forekomme enkelte gange i sæsonen						Tegn på forurening					
	Good bathing water			Is allowed few times during the season						Indicate possible pollution					
	Gutes badewasser			Es gibt vereinzelt in der Saison						Zeichen der Verunreinigung					